

Umweltinspektionsbericht

Firma	Castro Carbon GmbH, Castrop-Rauxel
Standort:	
Anlage:	Anlage zum Mahlen von Kohle mit einer Leistung von 1 oder mehr je Stunde
Datum und Dauer der Umweltinspektion	12.03.2013, 1,5 h vor Ort
Weitere beteiligte Behörden	Kreis Recklinghausen untere Wasserbehörde

A) Inspektionsumfang

Unangemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:
- Genehmigungssituation

B) Grundlage der Überwachung

Genehmigungsbescheide nach §16: G 62.986/02/0109.2 vom 02.11.1998
70.5 G 0009/09/0109.2 vom 14.09.2009
70.5 G 562.0003/10/0109.2 vom 05.05.2010

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	x
geringfügige Mängel:	keine
erhebliche Mängel:	keine
schwerwiegende Mängel:	keine

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Keine Mängelbeseitigung erforderlich
------------------------	--------------------------------------

gez. Siemund

Anlage Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.