

Umweltinspektionsbericht

Firma	Cirkel GmbH & Co. KG
Standort	Flaesheimer Str. 605, 45721 Haltern am See
Anlage	Brechanlage
Datum; Dauer	08.09.2015; 2,5 h vor Ort
weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde

A) Inspektionsumfang

angekündigte Umweltinspektion im Rahmen der Abnahmerevision zu u.g. Genehmigung

B) Grundlage der Überwachung

Genehmigungsbescheid(e)	70.5 G 562.0004/15 2.2 vom 26.03.2015
-------------------------	---------------------------------------

C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anhang)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	keine
erhebliche Mängel:	unzureichende Maßnahmen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
schwerwiegende Mängel:	keine

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Festlegung einer Frist zur Mängelbeseitigung. Die vereinbarten Maßnahmen wurden vollständig umgesetzt, sodass alle Mängel beseitigt sind. (überprüft am 25.02.2016).
------------------------	--

gez. Schollmeyer

Anhang:

Mängelformen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.