

Umweltinspektionsbericht

Firma Standort	Theodor Surmann, Recklinghäuser Straße 128 45731 Waltrop
Anlage	Schweinemastanlage
Datum; Dauer	07.07.2015; 1,5 h vor Ort
weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde

A) Inspektionsumfang

Angekündigte Umweltinspektion zur Überprüfung der Genehmigungssituation

B) Grundlage der Überwachung

Genehmigungsbescheid	Genehmigung 56-62.022.00/96/0701.1 vom 14.10.1996
----------------------	---

C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anhang)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel:	
geringfügige Mängel:	1) Unvollständige Vorlage von geforderten Dokumenten bzgl. Wasserrecht
erhebliche Mängel:	2) Unzureichende Umsetzung der geforderten Gewässerschutzmaßnahmen
schwerwiegende Mängel:	Keine

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben mit Fristsetzung zur Behebung der Mängel Die Mängelbeseitigung ist fristgerecht erfolgt.
------------------------	--

gez. Bamberger

Anhang:

Mängelf Definitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.